
## 安全评价报告信息网上公示

	项目名称	中石油新疆销售有限公司喀什分公司岳普湖艾西曼加油站安 全现状评价		
	行业类别	石油加工业	报告提交时间	2023.8.13
项目概况	中石油新疆销售有限公司喀什分公司岳普湖艾西曼站,许可范围:汽油、柴油。位于新疆喀什地区岳普湖县曼镇七村(镇政府 2 公里处 S310 省道北侧)。 该站总占地面积 3000m²,站房建筑面积为 129.94m²,投影面积 144m²,罩棚下设有 2 台加油机(其中 1 台双枪泵型汽油加油机,1 台双枪潜油泵型柴油加油机)站区东侧台摩托车专用汽油加油机(停用),站内设 3 座双层储罐站油罐全部处于正常投用状态,其中 1 台 50m³汽油储罐,50m³柴油储罐。该站油品总容量 150m³,折合容积为 100m³油罐容积折半计算),根据《汽车加油加气加氢站技术机(GB50156-2021)第 3.0.9 条规定属于二级加油站。			好什地区岳普湖县艾西)。 面积为 129.94m²,罩棚 L(其中 1 台双枪潜油 加油机)站区东侧设一 设 3 座双层储罐,该 50m³汽油储罐,2 台 折合容积为 100m³(柴 加气加氢站技术标准》
安ү项参人	项目评价组长	刘全进	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	刘全进 黎磊
	报告审核人	李茂刚	安全评价师	王晓华 臧怀壮 徐志 伟 黎磊
	注册安全工程师	刘全进、唐晓娟、邹 方永	技术专家及 技术人员	
评价 活要 信	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工 作人员	刘全进(负责现场勘验人员)、黎磊		
	到现场开展评价工 作时间及主要任务	2023.2.27 对现场进行勘验, 2023.6.10 现场复查。		



现场照片









